

漳平市应急管理局 2025 年第 一 季度“双随机”抽查结果登记表

抽检事项： 安全生产

抽签时间： 第一季度

序号	随机抽取企业名单 (社会信用代码)	随机抽取执法人员名单	检查情况及处理结果	检查时间
1	福建省漳平和讯家居有限公司 91350881MA2YDJMK87	余孝灵 陈立峰	一、检查情况: 1. 未按要求建立企业事故隐患内部报告奖励机制; 2. 砂光机集尘管道采用 PVC 管, 不符合相关要求; 3. 未按要求落实“反违章、保安全、促发展”专项行动有关工作, 查无相关内页资料; 4. 二楼办公室配电箱盖板损坏未更换。 二、处理结果: 责令限期整改中。(已 4 月 11 日完成整改)	2025 年 3 月 26 日
2	天守(福建)超纤科技股份有限公司 9135080069437780B	陈友钟 余孝灵 陈立峰	一、检查情况: 1. 锅炉区水池、抽超纤湿法生产线平台防护围栏竖杆间距不规范; 2. 车间多处管线缺介质流向和名称标识; 3. 空压机储气罐压力表无工作压力红线; 4. 未按要求落实“反违章、保安全、促发展”专项行动有关工作, 相关内页资料不完整; 5. 未按要求建立企业事故隐患内部报告奖励机制。	2025 年 3 月 28 日

			二、处理结果：责令限期整改中。（已4月14日完成整改）	
3	漳平恒源矿业有限公司大深石灰石矿	陈泳泳 苏文斌 刘光尧	1. 220 主平硐有一个消防栓快速接头缺失; 2. 井下避灾路线图及平面图签字栏未签字; 3. 1202 采场安全出口距底板较高, 未布置梯子; 4. 中段平面图禁采线未标上; 5. 冉勋的安责险未替换; 6. 动火作业安全措施未根据实际情况制定; 7. 各工种操作规程未贯彻学习。	2025 年 2 月 14 日
4	漳平市银晟矿业有限公司银坑石灰石矿	陈泳泳 苏文斌 刘运樟	1. +590m 主硐口测风站、水文观测点未按要求监测; 2. +590m 回风巷两道风门局部破损; 3. +590m 避灾线路图损坏未及时更新; 4. +590m 工作面未配备移动照明; 5. 通往+560m 中段的岔口未有指示牌、标识牌; 6. +560m 中段临时水仓未设置栅栏和安全警示牌; 7. +560m 暂时不作业的巷道未有安全措施; 8. +590m--+560m 主运输巷未有照明设施; 9. +560 掘进作业规程不符合要求, 未有地质情况、工作循环图、爆破工艺等; 10. +590m--+560m 主运输巷一处砌碇未将机空隙填实。11. 企业安全隐患闭环不到位如 2024 年 10 月 7 日 领导入井记录发现的	2025 年 3 月 6 日

			隐患，未有整改闭环材料；12.顶板管理制度未按新要求修订并成立顶板管理小组，动火作业管理制度未按新的要求修订，安全生产费用提取、使用制度未制定，无安全生产费用使用台账、票据。	
5	漳平市良辰烟花爆竹经营部 92350881MAD20998XU	李建明 叶丹花	一、检查发现：插座为非可燃性粉尘环境用电设备。 二、责令限期整改：已于2025年1月10日前完成整改。	2025年1月8日
6	漳平市阿勇烟花爆竹经营部 92350881MA2XXHHC3Q	陈建仁 李建明	检查当日未发现违法行为。	2025年1月20日
7	漳平市顺兴烟花爆竹经营部 92350881MA2YEEYB27	李建明 叶丹花	检查当日未发现违法行为。	2025年2月26日
备注：各业务股室（中心）每季度开展一次“双随机”抽查，并填好本表后在国家企业信用信息公示系统（福建）、龙岩市政务数据汇聚共享平台、漳平市政府网站等网络平台进行公示。每季度末最后一个工作日将本表报送执法大队。				